

序号	市(州)	所属县(市、区)	行业领域	单位(项目)	是否市级直管部门	重大问题隐患内容
1	攀枝花市	盐边县	冶金	龙佰四川矿冶有限公司氯化钛渣厂	否	冶炼车间1号, 2号渣车卷扬机基坑积水, 铸铁机机尾下方部分区域存在积水
2	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花市浩宏矿业有限公司	否	1.企业配备2名专业技术人员均为机电专业, 不符合《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》(矿安〔2022〕4号)专业技术人员专业要求。
3	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花市浩宏矿业有限公司	否	2.排洪隧洞内存在一处直径约15m、高度约8m空间, 与设计全标段城门洞型隧洞型式不符。
4	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花市先力矿业有限公司	否	排洪隧洞部分标段为钢筋挂网+锚杆喷浆支护, 其中存在约20m标段为原始围岩开挖掌形面未采取支护措施, 与设计结构型式不符
5	攀枝花市	盐边县	尾矿库	盐边县成宗矿业有限公司	否	查初步设计及安全专篇, 全标段为内直径2m圆形涵管; 另查施工图设计, 全标段为内直径2.6m圆形涵管; 现状涵管进口至1#溢洪塔标段为城门洞型(高3m、宽2m), 1#溢洪塔至连接井标段为圆形涵管(宽2.6m, 高2.3m), 连接井至出口标段为内直径2m圆形涵管; 现状排洪涵管结构尺寸与设计不符, 且未见设计单位关于涵管结构尺寸变更的技术资料。
6	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花得天矿业公司	否	企业因停产, 未按规定配备专业技术人员。
7	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花得天矿业公司	否	查排洪系统质量鉴定报告, 主排洪隧洞、各支排洪隧洞、2#/3#溢洪塔混凝土强度未达到设计要求C30, 未对1#溢洪塔进行质量鉴定。
8	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花一立钒钛有限公司	否	3、在线雨量计监测值异常, 测值全部为零。
9	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花一立钒钛有限公司	否	4.设计要求在线监测设施: 下游坝坡设地表位移点12个、浸润线点13个、内部位移点3个, 上游坝(副坝)坡设浸润线点3个; 尾矿库现状在线监测设施: 下游坝坡地表位移点5个、浸润线点6个、内部位移点1个, 上游坝(副坝)坡未设浸润线点; 现状与设计不符。
10	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限公司	否	1、《中后期坝体稳定性分析研究报告》结论及建议提及在最终堆积坝顶标高+1540.0m时, 特殊运行工况下最小安全系数小于规范允许值, 不满足规范要求; 尾矿库 B-B' 和 C-C' 剖面在现状及后续不同堆积标高时特殊运行工况下稳定计算得到的最小安全系数均小于规范允许值, 不满足规范要求。
11	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限公司	否	2、汛前未按规定对国家有关规定对尾矿库进行调洪演算
12	攀枝花市	盐边县	尾矿库	攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限公司	否	3、未按照国家规定配备足够数量的专业技术人员。
13	攀枝花市	盐边县	尾矿库	盐边县宏大铜镍有限责任公司	否	汛期前未按规定进行调洪演算
14	攀枝花市	盐边县	尾矿库	盐边县干帆矿业有限公司	否	尾矿库总外坡比略陡于设计
15	攀枝花市	盐边县	冶金	攀枝花金原科技有限公司	否	融化焊接与热切割作业人员毛某某无证上岗
16	攀枝花市	盐边县	房屋市政工程	攀枝花市鑫运达物流有限公司(现代智慧物流园区项目)	否	未办理《建筑工程施工许可证》擅自开工建设。
17	攀枝花市	盐边县	城镇燃气	新九新园LNG加气站	否	装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的连锁保护装置。
18	攀枝花市	盐边县	消防	红格片区中心敬老院	否	消防设施缺乏, 应设置自动喷水灭火系统、室内消火栓、消防水池、消防泵房、电气火灾监控系统等。
19	攀枝花市	盐边县	房屋市政工程	中国五冶集团有限公司(盐边站站前基础配套设施项目)	否	施工现场电工(低压电工)持应急管理部颁发的证书

20	攀枝花市	盐边县	非煤矿山	盐边县千帆矿业有限公司	否	存在设计以外的尾矿入库情况。查原设计资料，入库尾矿为盐边县千帆矿业有限公司选矿厂生产尾矿，尾矿库实际运行受排尾矿来自二家选矿厂：盐边县千帆矿业有限公司选矿厂、攀枝花市千帆铁钛有限责任公司第选矿厂，未见设计单位关于攀枝花市千帆铁钛有限责任公司选矿厂生产尾矿排入尾矿库相关技术论证资料。
21	攀枝花市	盐边县	非煤矿山	盐边县千帆矿业有限公司	否	《排洪系统质量检测报告》内容不完善，未包含库尾竖井混凝土、钢筋检测及3#/4#/5#排水井井架钢筋检测相关内容。
22	攀枝花市	盐边县	非煤矿山	盐边县千帆矿业有限公司	否	未按设计设置安全监测系统。原设计现状坝高（1335m）以下人工位移监测点设置26个，现状人工位移监测点位设置数量及位置均与设计不符。现状人工浸润线监测点设置数量满足设计要求，设置位置与设计不符。
23	攀枝花市	盐边县	城镇燃气	盐边斯泰燃气有限公司	否	装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的连锁保护装置。
24	攀枝花市	盐边县	水利	王家沟水库	否	王家沟水库大坝坝体存在渗漏，为散漫现象。
25	攀枝花市	盐边县	水利	王家沟水库	否	王家沟水库大坝前坝坡正常蓄水位以上至坝顶无防护措施
26	攀枝花市	盐边县	工贸（建材）	攀枝花市拥华建材有限公司	否	有限空间作业管理制度不全，缺少有限空间管理台账，无有限空间作业票，无有限空间作业气体检测装置
27	攀枝花市	盐边县	工贸（建材）	攀枝花明源水泥制品有限公司	否	攀枝花网源电力工程有限公司将攀枝花明源水泥制品有限公司场地承租给耿燕莉，没有开展日常检查和安全检查，没有签订
28	攀枝花市	盐边县	工贸（建材）	攀枝花明源水泥制品有限公司	否	焊工严军未持有特种人员操作证
29	攀枝花市	盐边县	工贸（建材）	攀枝花明源水泥制品有限公司	否	锅炉工黄晨未持有锅炉特种作业操作证
30	攀枝花市	盐边县	工贸（轻工）	盐边县锦鸿包装品有限责任公司	否	1.1#、2#注塑机检修工作外包给郭玉伟，未签订安全生产协议，未对其特种作业人员电焊工是否持证上岗进行检查；
31	攀枝花市	盐边县	特种设备	盐边县成宗矿业有限公司	否	特种设备超期未检
32	攀枝花市	盐边县	交通运输	盐边县公安局交警大队，盐边县交通运输局，G227公路2574公里+210米（往对箐沟方向）	否	1.该路段系平交路口，围墙遮挡视线，山体塌方。2.此路段系事故易发地。
33	攀枝花市	盐边县	房屋市政工程领域	四川盛信建设工程有限公司（盐边县红格镇康城·馨苑小区1#-5#楼建	否	电梯安装作业人员在1#楼1单元电梯井内有限空间作业时现场未有专人负责监护。
34	攀枝花市	盐边县	特种设备	攀枝花千帆铁钛有限责任公司	否	特种设备超期未检
35	攀枝花市	盐边县	交通建设	攀枝花公路建设集团有限公司	否	该工程严家湾隧道施工驻地营地，因地势原因存在重大安全隐患，易受暴雨地质灾害影响发生重大安全隐患
36	攀枝花市	盐边县	煤矿	盐边县红坭永生炭业有限责任公司马草湾煤矿	否	煤矿未实现双回路供电
37	攀枝花市	盐边县	交通运输	县交通运输局，县公安局交通警察大队，G227公路2580公里+400米（往桐子林大桥方向）	否	1.该路段系三岔路口、有加油站，路边房屋易遮挡视线。2.此路段系事故易发地。
38	攀枝花市	盐边县	房屋市政工程领域	盐边县第二人民医院建设工程项目（中国十九冶集团有限公司）	否	现场使用履带吊未备案，需退场
39	攀枝花市	盐边县	房屋市政工程领域	盐边县钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程一标段（通号建设集团有限公司）	否	巴拉河出口与G353交叉路口两侧高边坡开挖后未及时进行锚喷支护。
40	攀枝花市	盐边县	非煤矿山	盐边县忠发矿产品开发有限公司	否	尾矿库左侧堆积子坝坡比与设计不相符
41	攀枝花市	盐边县	工贸（建材）	盐边县益民乡红鑫页岩砖厂	否	未对脱硫塔进行风险辨识，未设置有限空间风险告知牌。
42	攀枝花市	盐边县	交通运输	盐边县永兴镇箐河村箐河瀑布道路路段塌方	否	1.泥石流导致整段路段塌方，道路、防护措施损坏严重。2.塌方路段造成永兴至渔门道路堵塞
43	攀枝花市	盐边县	消防	盐边县金山康养宾馆	否	1.疏散楼梯宽度达不到要求；2.楼梯间堆放酱油、醋，请及时清理；3.楼梯间转角处未设置消防应急照明灯、疏散指示标志；4.堵塞疏散通道，建议把晾床单被罩等布草的铁丝直接剪断；5.二层、三层出口处未设置安全出口标志；6.房间内设置防护栏，建议拆除；7.二层三层其安全出口处设置消防应急照明灯疏散指示标志
44	攀枝花市	盐边县	消防	盐边县宏源纸业公司	否	1.楼梯口未设置消防应急照明灯、疏散指示标志；2.楼梯护栏松动，需拆除更换新的护栏
45	攀枝花市	盐边县	特种设备	攀枝花天伦化工有限公司	否	锅炉外检超期
46	攀枝花市	盐边县	农机领域	拖拉机驾驶员（两位）	否	两位拖拉机驾驶员未带行驶证
47	攀枝花市	盐边县	交通运输	盐边县汇峰汽车维修店	否	未备案
48	攀枝花市	盐边县	道路养护	盐边县养路队	否	S221线K142+520处因暴雨发生路基、边坡垮塌，致使道路中断3小时

49	攀枝花市	盐边县	道路养护	盐边县养路队	否	S470线K89+500处因暴雨发生边坡垮塌，致使道路断道3小时
50	攀枝花市	盐边县	小水电	黄桷树电站	否	因蜀道公司施工造成黄桷树电站引水渠堰损毁无法通水发电。
51	攀枝花市	盐边县	小水电	小坪电站	否	厂房门前平台和升压站无防护围栏。
52	攀枝花市	盐边县	煤矿	攀枝花龙蟒煤业有限公司朱窝子煤矿	否	2023年8月9日—14日夜班（未作业班次）未按规定检查瓦斯
53	攀枝花市	盐边县	煤矿	攀枝花龙蟒煤业有限公司朱窝子煤矿	否	YFC62-01、YFC62-02、YFC62-03、YFC62-04号风门连锁失效
54	攀枝花市	盐边县	交通运输	盐边县养路队	否	S470线K19+300处因暴雨发生边坡垮塌，致使道路断道3小时
55	攀枝花市	盐边县	交通运输	盐边县养路队	否	S470线K63+200处因暴雨发生边坡垮塌，致使道路断道2小时
56	攀枝花市	盐边县	工贸	攀枝花泉木工贸有限公司	否	焊接与热切割证过期
57	攀枝花市	盐边县	消防	盐边县信誉儿童中心	否	只有一部疏散楼梯，安全出口数量不足；灭火器配置不足
58	攀枝花市	盐边县	消防	盐边县天天向上教育咨询服务部	否	只有一部疏散楼梯，安全出口数量不足；灭火器摆放位置不正
59	攀枝花市	盐边县	消防	盐边县卓越儿童中心	否	部分电器线路裸露在外，未穿管敷设；安全出口数量不足
60	攀枝花市	盐边县	消防	盐边县育才辅导站	否	场所内5具灭火器无压力，未及时发现和跟换；安装影响抢险的防盗网，未设置消防活动救援窗口；安全出口数量不足，疏散门未向外开启
61	攀枝花市	盐边县	消防	骄阳辅导站	否	只有一部安全疏散楼梯，安全出口不足；无消防疏散指示标志
62	攀枝花市	盐边县	消防	星冉辅导站	否	出口上方应设置“安全出口”标志，但现场设置的疏散指示标志；灭火器配置数量不足
63	攀枝花市	盐边县	消防	泓睿辅导站	否	灯光疏散指示标志不亮；安装影响抢险的防盗网，未设置消防活动救援窗口
64	攀枝花市	盐边县	消防	盐边县乐学儿童中心	否	安全出口数量不足；现场未设置灭火器
65	攀枝花市	盐边县	消防	盐边县新方法儿童中心	否	安全出口数量不足；电器线路未进行穿管
66	攀枝花市	盐边县	学校	盐边县第一初级中学	否	楼宇内有员工给电瓶车充电
67	攀枝花市	盐边县	学校	盐边县渔门镇中心学校	否	1.中心校箬山楼未安装消防应急照明灯和应急逃生指示灯。
68	攀枝花市	盐边县	工贸	龙佰氯化钛渣厂	否	铸铁机机尾区域因打扫卫生少量积水
69	攀枝花市	盐边县	道路养护	盐边县养路队	否	S470线K9+500处因暴雨发生边坡垮塌，致使道路断道3小时
70	攀枝花市	盐边县	道路养护	盐边县养路队	否	S470线K67+800处因暴雨发生边坡垮塌，致使道路断道3小时
71	攀枝花市	盐边县	道路养护	盐边县养路队	否	渔红路 K21+500处因暴雨发生树木及电杆倒伏，致使道路断道4小时
72	攀枝花市	盐边县	道路养护	盐边县养路队	否	S470线K4+500处因暴雨发生边坡垮塌，致使道路断道3小时
73	攀枝花市	盐边县	城镇燃气	攀枝花市兴华能源有限公司	否	装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的连锁保护装置。
74	攀枝花市	盐边县	能源领域	沼气户李德菊（国胜乡）	否	沼气出料口无警示标志
75	攀枝花市	盐边县	非煤矿山	盐边县成宗矿业有限公司	否	通风系统图中通风网络未标注风量；井上、下对照图中部分斜井变坡点、落平点标高未标注，个别密闭（如3号斜井与2号平硐交叉口处）标注不全；矿井绘制的图纸上未标记已充填空间
76	攀枝花市	盐边县	工贸	高博机械铸造有限责任公司	否	铸造车间漏水，漏水位置与中频炉很近。
77	攀枝花市	盐边县	工贸	攀枝花市广川冶金有限公司	否	发生炉圆形水封式排水器有效储水高度2.6米，封堵压力小于30Kpa
78	攀枝花市	盐边县	渔业	孙克刚	否	池塘用电安全隐患
79	攀枝花市	盐边县	城镇燃气	盐边斯泰燃气有限公司	否	红格镇西环线中压管道上搭建有板房1处，存在占压中压管道情况。
80	攀枝花市	盐边县	房屋市政工程领域	盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程一标段（园区商务中心）	否	架子工（刘德伦、张金林、马晓康），电工（赵奎、廖廷福），塔吊司机（赵利）证书非建筑施工特种作业证；
81	攀枝花市	盐边县	房屋市政工程领域	盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程一标段（园区商务中心）	否	未提供危大工程清单，未提供危大工程验收记录；

82	攀枝花市	盐边县	非煤矿山	盐边县宏大铜镍有限责任公司	否	1.部分图纸未签字、未绘制图例、图签等内容；通风系统图未绘制通风网络图；矿井绘制的图纸上未标记采空区和废弃井巷的名称、处理方式、现状等相关参数。
83	攀枝花市	盐边县	非煤矿山	盐边县中天矿业有限责任公司	否	违背从上至下开采原则，1745m以上未靠帮，1715m以下已降到1700m、1685m。